

# Kezelési utasítás

## 1. Alkalmazás

A kesztyű kizárólag villamossági célokra használható.

## 2. Szállítás/Tárolás

A kesztyűt eredeti csomagolásban kell szállítani és tárolni. A kesztyűt nem gyűrötten és nem hajlítottn sötét, száraz helyen, 5° és 35° C közötti hőmérsékleten kell tárolni, fényforrásoktól távol valamint távol az ózon kibocsátású berendezésektől.

## 3. Használat előtti ellenőrzés

Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a kesztyű állapotát belülről és kívülről valamint felpumpálással ellenőrizni kell a kesztyű légmentességét. Sérült vagy légáteresztő kesztyű nem használható. A kesztyű állapotával kapcsolatban felmerült bármilyen kétségek esetén a kesztyű nem használható, át kell vizsgálni.

Ha a kesztyű vizes vagy nedves lett, alaposan meg kell szárítani 65°C-t meg nem haladó hőmérsékleten, és be kell szórni talkummal.

A feszültségértékek, amely mellett a kesztyűt használják, nem léphetik túl az adott kesztyűcsoporthoz előírt határértéket.

A kesztyű, a raktárban tárolt kesztyű is beleértve, nem használható, ha a legutóbbi vizsgálatától több mint 6 hónap telt el.

## 4. Tisztítás

Ha a kesztyű beszennyeződik olyan anyagokkal, mint pl. kátrány vagy festék, a szennyezett felületeket haladéktalanul át kell törölni a megfelelő hígítóval, kerülve annak túlzott mennyiségben történő alkalmazását, de kefe, csiszolóvászson vagy éles szerszámok használata nélkül. A fenti anyagok eltüntetésére nem használható petróleum, benzin, folyékony paraffin, toluen vagy xilén. Ezután a kesztyűt le kell mosni szappannal és 25°C-t meg nem haladó hőmérsékletű vízzel és a lemosást követően meg kell azt szárítani.

## 5. Időszakos ellenőrző vizsgálatok

A kesztyű ellenőrző vizsgálatát az MSZ EN 60903:2004 szabvány szerint kell elvégezni. Az 1., 2. és 3. osztályba sorolt kesztyűket hat havonta villamos vizsgálatnak kell alávetni. A 0. és 00.osztályú kesztyűket szemrevételezéssel és légbefúvással kell ellenőrizni a sérülések és repedések felfedezése céljából. A sűrűn használt kesztyűt ajánlatos 3 havonta átvizsgálni.

**SECURA B.C ajánlásával az ELSEC kesztyű vizsgálatát a VILLBEK Kft. Laboratóriuma végzi.**

## 6. Megsemmisítés

A sérült vagy a használatból kivont kesztyűt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő módon kell megsemmisíteni.

**Figyelem.** A kesztyű természetes latexből készül, amely allergiát okozhat. A kesztyűvel való munkához ajánlott az izzadás elleni betét vagy a SECURA B.C. gyártmányú SECOSAN kézvédő krém használata.

Gyártó (forgalmazó) az eladástól számítva 12 hónapos jótállást vállal a 00., 0. osztályba sorolt kesztyűre, és 24 hónapos jótállást vállal az 1. 2. és 3. osztályba sorolt kesztyűre.

